NEED FOR STUDS WITH NUTS

No.	Description	Unit	Quantity
1	2	3	4
1.	Stud M12x70 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
2.	Stud M16x100 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	600
3.	Stud M20x130 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
4.	Stud M20x150 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
5.	Stud M22x130 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
6.	Stud M22x160 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
7.	Stud M24x160 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
8.	Stud M27x160 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
9.	Stud M30x215 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 25CrMo4	set	200
10.	Stud M36x280 DIN 2510 with 2 nuts DIN 2510NF Steel 24CrMoV55	set	100
11.	Stud M12x70 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	300
12.	Stud M16x90 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	500
13.	Stud M20x90 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	200
14.	Stud M20x110 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	500
15.	Stud M20x130 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	500
16.	Stud M20x150 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	100
17.	Stud M20x200 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	100
18.	Stud M24x130 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	500
19.	Stud M24x170 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	500
20.	Stud M30x230 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	200
21.	Stud M36x230 DIN975 A193 B7 with 2 nuts DIN934 H=D A194 2H	set	200

NOTES:

1. Desired delivery time - 2026.08.30
2. Certificate 3.1
3. Country of origin.