



$d_1$	$\text{mm}^{\text{D}}$	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
$a$		0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
$c$		2,1	2,6	3	3,8	4,6	6	6	7	8	10
$d_2$		M4	M5	M6	M6	M8	M10	M16	M20	M20	M24
$f^{\text{D}}$		0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3
$d_3$		4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	10,5	17	21	21	25
$t_1$		6	8	10	12	16	18	24	30	30	36
$t_2$	min.	10	12	16	20	25	28	35	40	40	50
$t_3$		1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5
$f^{\text{D}}$		↑									
		↑									